



Informationen zu

Attest für Dienstleistungen an Wertbehältnissen durch VdS-anerkannte Service-Unternehmen gemäß VdS 3529

Mit der Einführung des VdS-Anerkennungsverfahrens für Dienstleister für den Wartungs-, Umrüstungs- und Reparaturservice an Wertbehältnissen im Januar 2016 wurde zur Dokumentation der an Wertbehältnissen durchgeführten Arbeiten ein neues Attestformular veröffentlicht, was Bestandteil der Richtlinien VdS 3529 (Anhang D) ist. Dieses Attest darf ausschließlich von zum Zeitpunkt der Umrüstung/Reparatur VdS-anerkannten Dienstleistern für den Wartungs-, Umrüstungs- und Reparaturservice an Wertbehältnissen und unter den in den Richtlinien VdS 3529 sowie im Merkblatt VdS 5004 beschriebenen Voraussetzungen verwendet werden.

Mit Veröffentlichung der Richtlinien VdS 3529 wurde das Formular VdS 3532 „Bestätigung der Umrüstung/Reparatur eines Wertbehältnisses“ zurückgezogen. Für Arbeiten, die nach Veröffentlichung der Richtlinien VdS 3529 im Januar 2016 ausgeführt wurden, darf demzufolge das Formular VdS 3532 nicht mehr verwendet werden.