

Betreiberseitiges Sicherheitskonzept vorhanden (siehe Anlage: \_\_\_\_\_)

Die Einstufung gemäß VdS 2559 (Betriebsartenverzeichnis) berücksichtigt ein Objekt im Wohn-, bzw. Gewerbegebiet in massiver Bauweise mit stabilen Fenster und Türen und einem branchenüblichen Bestand an Waren, Vorräten und Einrichtung. Da seitens des Betreibers kein ausreichendes Sicherheitskonzept vorliegt, erfolgt nachstehend der Abgleich dieser Einstufung mit den örtlichen Gegebenheiten. Risikorelevante Aspekte, über die der Betreiber keine Angaben macht, werden nicht berücksichtigt.

<b>Betreiber:</b> Möbel GmbH Hauptstraße 3 12345 Beispielhausen	<b>Installationsort (falls abweichend):</b> Bahnhofstraße 90 24680 Musterstadt	<b>Betriebsart:</b> Möbelhandel
		<b>Sicherungs- klasse</b> VdS 2559      DIN VDE 0833-3 Klasse: SG 2      Grad:

Besondere Risiken/Anforderungen	Keine Angaben durch den Betreiber	Keine Besonderheiten erkennbar	Beschreibung der besonderen Risiken/Anforderungen	Maßnahmen EMA/ÜMA *) Bemerkungen	Keine Maßnahme	
1	Versuchte oder erfolgreiche Einbrüche / Überfälle der Vergangenheit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Lage des Objektes und Interventionsmöglichkeiten (abgelegenen, anonyme Umgebung z.B. Gewerbegebiet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Unbewohntes Gewerbegebiet	Überwachung der Fenster auf Öffnen, Verschluss und Durchstieg	<input type="checkbox"/>
3	Bauliche Schwachstellen (z.B. Leichtbauweise von Wänden, Decken, mechanischen Elementen, usw.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
4	Besondere Einstiegsmöglichkeiten oder Kletterhilfen (z.B. nicht einsehbare Zugänge, Fenster, Lichtkuppeln, Dachluken)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feuerleiter an der Außenwand	Auf Kundenwunsch keine Maßnahmen erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Anfälligkeit für Blitzeinbrüche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
6	Hoher Werteanteil (z.B. Bargeld, Schmuck, Edelmetalle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
7	Begehrte, nicht branchenübliche Warengruppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Separate Abteilung mit hochwertigem Silberbesteck	Eigener Sicherungsbereich mit Bewegungsmelder der Klasse C	<input type="checkbox"/>
8	Personengefährdung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schutz der Mitarbeiter beim Betreten und Verlassen des Gebäudes	Überfallmelder + SE mit Überfallfunktion am Personaleingang	<input type="checkbox"/>
9	Vorgaben durch den Risikoträger/Versicherer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

<b>Datum:</b> 25.01.2020	<b>Unterschrift Betreiber:</b> <i>A. Möbelhuber</i>	<b>Unterschrift Errichter:</b> <i>B. Mustermann</i>
--------------------------	---	---

\*) Maßnahmen, die von den durch die Sicherungskategorie bzw. Grad vorgegebenen Anforderungen abweichen.

Weiterführende bauliche und/oder organisatorische Maßnahmen können erforderlich sein, sind aber nicht Gegenstand dieser Risikoerfassung.